



Corpo Intercomunale di Polizia Municipale RICCIONE, CATTOLICA, MISANO ADRIATICO, CORIANO

Provincia di Rimini
Presidio di Coriano



VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITA' PER DISPOSITIVI OPERANTI IN MODALITA' ISTANTANEA

L'anno 2018 il giorno OTTO del mese di MARZO a Coriano (RN), Frazione Cerasolo AUSA in Via AUSA dinnanzi al civico 30 (ovvero km 6+300 della Strada Statale SS72) direzione Rimini-San Marino, i sottoscritti Ass.te Capo Ettore Gambuti e Ag.te Sc. Denis Celli in servizio presso il Presidio Territoriale del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale Riccione, Misano Adriatico e Coriano hanno effettuato le prove per la verifica INIZIALE di funzionalità del dispositivo denominato AUTOVELOX 106 – NUMERO MATRICOLA 947748 - CPU 948750 - approvato con decreto 0003758 del 06/08/2014.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 282 del 13 Giugno 2017, recante disposizioni per le "verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità",

DICHIARANO

- di aver preso visione del certificato di taratura LAMI LAT 101 A242_2018ACCR_VX del 01/03/2018 relativo al dispositivo in epigrafe;
- di aver verificato la corretta installazione del dispositivo secondo le indicazioni fornite dal costruttore e prescritte nel manuale d'uso e manutenzione;
- di aver verificato che il dispositivo e le iscrizioni regolamentari risultano presenti ed integri;
- di aver verificato che i sigilli sono integri e correttamente collocati;
- di aver effettuato le operazioni di diagnosi prescritte nel manuale d'uso e manutenzione prima di iniziare i rilevamenti di velocità;
- di aver impostato ai fini del rilevamento della velocità, il limite di velocità misurata in modo che il rilevamento fosse compiuto su tutti i veicoli in transito sulla strada;
- di aver iniziato le misure della velocità alle ore 11.22 e di averle terminate alle ore 11.45;
- che, nell'intervallo di tempo in cui è stato utilizzato il dispositivo, sono stati svolti n. 20 (venti) rilevamenti di velocità dei veicoli in transito.

A seguito delle prove effettuate e dei rilevamenti della velocità svolti,

SI DA ATTO CHE

il dispositivo sopraindicato:

- ha attribuito la misura effettuata a n. 20 veicoli pari al 100 % di quelli oggetto di rilevamento;
- ha acquisito correttamente n. 14 immagini pari al 70% dei veicoli oggetto di rilevamento;

Ai sensi del Capo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 282 del 13 Giugno 2017,

SI ATTESTA

che il dispositivo sopraindicato funziona correttamente e che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove indicate, non ha fornito indicazioni palesemente errate ovvero indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 282 del 13 Giugno 2017.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data 13 Marzo 2018.

I VERBALIZZANTI:

Ass.te Capo Ettore Gambuti
Ag.te Sc. Denis Celli

(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).